

GUIA TÉCNICO AVANÇADO: CUIDADOS COM A EFICIÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO EM IMPRESSORAS OFFSET

O GUIA DEFINITIVO PARA SELEÇÃO, MANUTENÇÃO E
AUDITORIA DE VENTOSAS DE SUCCÃO



SUMÁRIO NAVEGÁVEL

- **Princípios-Chave da Otimização**
- **1. Critérios Essenciais para a Seleção Técnica**
 - 1.1. Seleção por Material e Cor
 - 1.2. Seleção por Geometria e Dimensões
- **2. Protocolos de Manutenção e Vida Útil**
 - 2.1. Manutenção Preventiva e Limpeza
 - 2.2. Diagnóstico de Desgaste e Critérios para Substituição
 - 2.3. Protocolo para Teste de Carga
 - 2.4. Boas Práticas de Armazenamento
- **3. Otimização da Produtividade e Análise de Falhas**
 - 3.1. Configuração e Ajustes Finos
 - 3.2. Análise de Falhas Comuns
- **4. Protocolo de Auditoria de Performance**
- **5. Sobre o Autor e Próximos Passos**

INTRODUÇÃO: A ENGENHARIA POR TRÁS DA PRODUTIVIDADE

No complexo ecossistema de uma impressora offset, a eficiência do sistema de alimentação (feeder) é um pilar fundamental para a produtividade. Componentes aparentemente simples, como as ventosas de sucção, desempenham um papel crítico que, quando subestimado, resulta em paradas não programadas, desperdício de substrato e perdas significativas de capacidade produtiva.

Este guia técnico consolida os princípios de engenharia, critérios de seleção e protocolos de manutenção para capacitar gestores, operadores e técnicos a transformar a gestão destes componentes em um diferencial competitivo, garantindo a máxima velocidade, estabilidade e lucratividade do equipamento.



Princípios-Chave da Otimização

- **Precisão Sobre Achismo:** A excelência operacional é uma ciência, não um conjunto de hábitos. As decisões devem ser baseadas em dados, fórmulas e critérios mensuráveis.
- **Microdetalhes, Macroimpacto:** Os maiores gargalos de lucratividade muitas vezes se escondem nos componentes de menor custo. A atenção aos detalhes é o que define as operações de alta performance.
- **Manutenção Preditiva > Corretiva:** Auditar e substituir componentes com base em critérios técnicos de desgaste, e não após a falha, é a única forma de garantir a estabilidade da produção.



1. Critérios Essenciais para a Seleção Técnica

A escolha correta da ventosa é o primeiro passo para uma alimentação estável e eficiente. A seleção deve ser baseada em uma análise técnica do material, da geometria e do substrato a ser utilizado.

1.1. Seleção por Material e Cor

A cor de uma ventosa geralmente indica sua composição, mas esta **não é uma regra universal**.

Fabricantes podem utilizar cores diferentes para materiais similares. **Verifique sempre a especificação técnica (código do produto) fornecida pelo fabricante para confirmar o material.**

Cor Comum	Material Típico	Propriedades Chave	Recomendação Técnica
Marrom / Preto	NBR (Borracha Nitrílica)	Excelente resistência a óleos e solventes.	Uso geral (offset, couchê). É a escolha padrão para a maioria das aplicações.
Azul	Silicone ou NBR	Inerte, atóxico (se silicone), resistente à umidade.	Atenção: Verifique o código. Pode ser NBR. Ideal para embalagens alimentícias (se silicone) ou ambientes úmidos.
Vermelho / Laranja	PU (Poliuretano)	Resistência extrema à abrasão e ao rasgo.	Ideal para papel reciclado , cartões e substratos com superfícies abrasivas.
Branco / Translúcido	Silicone Puro (VMQ)	Flexibilidade máxima, atóxico.	Substratos extremamente delicados, finos ou que não podem sofrer qualquer tipo de marcação (ex: papel seda).

1.2. Seleção por Geometria e Dimensões

O formato e o tamanho da ventosa devem ser compatíveis com o peso e a rigidez da folha.

- **Fórmula para Diâmetro Mínimo de Ventosas**

A seleção do diâmetro não deve ser um palpite, mas sim um cálculo de engenharia. A fórmula tecnicamente validada é:

$$\Phi_{\text{mín}}(\text{mm}) = 20 \times \sqrt[3]{10 \times \text{Peso da Folha (g)}}$$



Exemplo (Folha de 50g):

$$\Phi = 20 \times \sqrt[3]{\frac{50}{10}} = 20 \times \sqrt[3]{5} \approx 44.7 \text{ mm.}$$

- **Recomendações Práticas para o Mercado Brasileiro**

A fórmula fornece uma base excelente. No entanto, as condições reais do dia a dia brasileiro exigem ajustes finos:

- **Papel Reciclado:** Devido à alta porosidade e irregularidades:
 1. **Material:** Use **Poliuretano (PU) com dureza Shore 70°-80°** para resistir à abrasão.
 2. **Diâmetro:** Adicione **+5 mm** ao resultado da fórmula.
 3. **Vácuo:** Aumente a pressão para **0.6-0.7 bar**.
- **Máquinas de Alta Velocidade (>12.000 f/h):**
 - Reduza o diâmetro em **-5%** para minimizar a inércia, **mas aplique esta redução apenas para substratos homogêneos como papéis couchê**. Para papéis reciclados ou não uniformes, mantenha o diâmetro calculado para garantir a força de sucção.
- **Substratos Não Porosos (Plásticos, Sintéticos):** Aumente o diâmetro em **+10% a 15%**.



2. Protocolos de Manutenção e Vida Útil

A vida útil de uma ventosa não deve ser medida em meses, mas em ciclos de impressão e, principalmente, em sua condição física. Uma gestão proativa baseada em inspeção e critérios objetivos é essencial.

2.1. Manutenção Preventiva e Limpeza

- **Inspeção Diária:** Verifique visualmente por rachaduras, deformações e acúmulo de resíduos de pó de papel. Limpe com um pano macio e seco ou levemente umedecido.
- **Limpeza Técnica:**
 1. **NBR e PU:** Utilize álcool isopropílico a 70%.
 2. **Silicone:** Utilize água desionizada.

ADVERTÊNCIA CRÍTICA: Silicone é um material poroso que absorve solventes! **Nunca use acetona, thinner ou outros produtos químicos agressivos.** Eles são absorvidos e liberados como vapor durante a produção, podendo manchar ou contaminar quimicamente o substrato impresso. (Fonte: Festo Technical Note #2023-05).

- **Secagem:** Sempre em ambiente ventilado, longe de fontes de calor direto. Ar quente pode degradar o material e causar deformação permanente.


2.2. Diagnóstico de Desgaste e Critérios para Substituição

A vida útil em ciclos (ex: 1.2 milhão para NBR) é apenas uma referência. O descarte deve ser baseado em critérios físicos mensuráveis:

Critério de Descarte Quantitativo	NBR (Marrom/Preto)	Silicone (Azul/Branco)	PU (Vermelho)
Falha no Teste de Vácuo	Leitura < 400 mbar	Leitura < 350 mbar	Leitura < 300 mbar
Inspeção Dimensional	Perda de altura > 15%	Rachaduras visíveis > 1 mm	Redução de dureza > 10 Shore A
Falha no Teste de Carga	Não suporta 2x o peso da folha	Não suporta 2x o peso da folha	Não suporta 2x o peso da folha
Sinal de Desgaste Visível	Bordo de vedação endurecido/trincado	Deformação permanente ("memória")	Esfarelamento / Perda de material

2.3. Protocolo para Teste de Carga

- Execute este teste para validar a integridade de uma ventosa antes de descartá-la ou aprová-la para uso:
- Fixe a ventosa em uma superfície de teste lisa, limpa e não porosa.
- Aplique a pressão de vácuo de trabalho padrão (ex: 500 mbar).
- Pendure um peso calibrado equivalente a duas vezes **(2x) o peso da folha** mais pesada que ela irá manusear na operação.
- **Critério de falha:** A ventosa é considerada insegura e deve ser descartada se o peso cair em **menos de 60 segundos**.



2.4. Boas Práticas de Armazenamento

O ciclo de vida de uma ventosa começa antes mesmo de ser instalada.

Um armazenamento inadequado pode comprometer sua performance.

- **Localização:** Armazene em local escuro, fresco e seco, longe da luz solar direta (UV) e de fontes de ozônio, como motores elétricos de grande porte e compressores.
- **Posição:** Guarde as ventosas em sua embalagem original, em posição plana e sem compressão. Evite empilhar caixas pesadas sobre elas ou pendurá-las.
- **Inventário:** Utilize um sistema "Primeiro que Entra, Primeiro que Sai" (PEPS/FIFO) para garantir a rotação do estoque e evitar o envelhecimento do material.





3. Otimização da Produtividade e Análise de Falhas

3.1. Configuração e Ajustes Finos (Pré-Impressão)

- **Ajuste de Altura:** Calibre a folga entre a ventosa e a pilha de papel para 2-3 mm usando um calibrador de lâminas (feeler gauge).
- **Ajuste do Ângulo de Ataque:**
 - Papéis < 100 g/m²: ≈ 20°.
 - **Condição Especial (Clima Brasileiro):** Em dias de umidade relativa do ar **superior a 80%**, a aderência estática entre as folhas aumenta. Reduza o ângulo para ≈ 15° para garantir uma separação mais suave e evitar folhas duplas.
 - Cartões > 250 g/m²: ≈ 30°.



3.2. Análise de Falhas Comuns Durante a Produção

Falha	Ação Corretiva (Checklist Sequencial)
Não captura da folha	Inspecionar/substituir ventosa; verificar vacuômetro; recalibrar altura.
Captura de folhas duplas	Reduzir vácuo; aumentar sopro lateral; limpar ou substituir a ventosa; verificar ajuste de ângulo.
Alimentação desalinhada	Recalibrar paralelismo do cabeçote; substituir o par de ventosas para garantir desgaste uniforme.
Marcas ou rasgos no substrato	1º) Verifique se o vácuo não está excessivo. 2º) Recalibre a altura e o alinhamento das ventosas. 3º) Se o problema persistir, substitua por uma ventosa de material mais macio (se aplicável).

4. Protocolo de Auditoria de Performance

Implemente um checklist de verificação para garantir a performance contínua e a manutenção preditiva do sistema de alimentação:

Item de Auditoria	Critério de Aceitação	Frequência
Nível de Vácuo (Operacional)	≥ 400 mbar (para NBR)	Diária
Alinhamento do Cabeçote	Desvio $< \pm 0.5$ mm (verificado com gabarito ou laser)	Semanal
Desgaste Dimensional das Ventosas	Perda de altura $< 10\%$ do original (medido com paquímetro)	Mensal
Inspeção de Mangueiras e Conexões	Ausência de vazamentos, dobras ou ressecamento	Mensal



5. Sobre o Autor e Próximos Passos

Autor: Roger Maestri

Diretor Executivo da **TRIMAF Triângulo Materiais Gráficos** e CEO da **Shanghai Layon Printing Co.** Com mais de 15 anos de experiência no Setor, seu trabalho em campo é focado na aplicação rigorosa de protocolos técnicos para solucionar problemas em máquinas e gargalos de produção em equipamentos offset por todo o Brasil.

Este guia é um reflexo do nosso compromisso em fortalecer a eficiência e a produtividade do setor gráfico nacional.



O próximo passo é seu.

Para análises técnicas e discussões sobre o setor, conecte-se com Roger Maestri no LinkedIn:
<https://www.linkedin.com/in/rogermaestri/>

Sua operação enfrenta desafios que vão além das ventosas?

Entre em contato

E-mail: trimaf@trimaf.com

Whatsapp [+55 34 32162411](https://wa.me/553432162411)

trimaf
TRIÂNGULO MATERIAIS GRÁFICOS